

# 1、环境保护设施设计，施工和验收过程简况

## 1.1 设计简况

江苏恩邦橡胶科技有限公司位于泗阳县经济开发区漓江路东侧、福建路南侧，投资 100 万新建锅炉项目。2018 年 5 月委托江苏润天环境科技有限公司编制《江苏贝雅特实业有限公司锅炉建设项目环境影响报告表》，2018 年 6 月完成编制；2018 年 7 月 3 日取得泗阳县环境保护局审批意见（泗阳县环境保护局，泗环评〔2018〕98 号）；2018 年 10 月开始投入项目建设；2021 年 5 月完成设备调试。

现阶段，本项目主体工程已全部建设完毕，所需的生产设备全部到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行。具备年生产 37440 吨蒸汽的生产能力。

本项目废水主要为离子交换树脂废水，废水经中和池处理后回用于水膜除尘循环利用，不外排。本项目废气污染物主要为生物质锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度。锅炉废气经布袋除尘+水膜除尘处理后由 1 根 35m 高排气筒排放。生物质锅炉、引风机等设备运行时产生的噪声，采用低噪声设备、厂房隔声、减振及厂区绿化等措施减少噪声对周围环境的影响。项目一般固废仓库和危险废物仓库依托一期现有。

## 1.2 验收过程简况

本项目于 2020 年 2 月开始建设，2021 年 1 月完成建成并投入试生产；并于 2021 年 3 月委托江苏泰斯特专业检测有限公司开展验收环境监测工作，2021 年 5 月完成验收监测报告的编制，并邀请三位专家成立验收组，于本公司内进行验收评审，出具验收意见，验收意见结论如下：

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形

对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目配套污染治理设施基本符合竣工环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。

## **2、其他环境保护措施的实施情况**

### **2.1 制度措施落实情况**

#### **(1)环境管理**

企业已安排专门人员负责环保事项，确保环保措施正常运行，定期保养，做好台账记录

#### **(2)环境风险防范措施**

企业已加强生产管理防范措施；已加强废气收集和排放管理，做好风险防范措施，降低突发事件的发生。

#### **(3)环境监测计划**

企业已根据排污许可证制定环境监测计划，定期委托有资质单位进行日常监测，确保污染物达标排放。

## **3、整改情况**

根据验收期间专家所提出意见，企业已逐一做出整改，整改措施如下：

1、企业已根据排污许可证制定的环境监测计划，定期委托有资质单位进行日常监测，确保各类污染物稳定达标排放；

2、企业已加强生产设备和环保设备的管理，定期进行检修维护，做好运行台账记录，确保环保治理设施正常运行，污染物排放达标；

3、企业已定期对企业进行环保知识培训，提高企业员工的环保知识，让员工意识到环保的重要性。

江苏恩邦橡胶科技有限公司

2021年8月30日